

# GAZELLE®

**GM4010  
GM4520C GM4520**  
Angle Grinder  
User Manual



إن  
أقرأ بعناية وادهم هذه التعليمات قبل الاستخدام.

## تحذيرات عامة تتعلق بسلامة الأدوات الكهربائية

تحذيرأً جماع تحذيرات السلامة، و

جميع التعليمات: عدم متابعة الجميع

التي تقتضي التعليمات المذكورة أدناه إلى حدوث صدمة كهربائية وأو نسوب

حراريو أو إصابة حارقة.

### احفظ جميع التحذيرات والتعليمات للرجوع إليها في المستقبل.

يسير المصطلح "آداة كهربائية" في التحذيرات إلى الآلة الكهربائية التي تتعلق بالآلة الكهربائية (السلكية) أو الآلة الكهربائية التي تتعلق بالآلية (الإلاستكلا).

#### 1 سلامة منطقة العمل

(أ) إبقاء منطقة العمل نظيفة ومضاءة جيداً. الصناديق المزدحمة أو المظلمة تهدىء إلى وقوع الحوادث.

(ب) لا تقم بتشغيل الأدوات الكهربائية في أجواء قابلة للانفجار مثل وجود سمائين أو غازات أو غبار قابلة للانشتعال. تحدث الأدوات الكهربائية شارات لـ تؤدي إلى اشتعال النار أو الأدخنة.

(ج) أبق الأطفال والمارة بعيداً أثناء تشغيل آداة كهربائية. الاتجاهات يمكن أن يؤدي إلى فقدان السيطرة.

#### 2 السلامة الكهربائية

(أ) يجب أن تتطابق مقابس آداة الطاقة مع المخرج. لا يجب تغيير المقابس في جميع الأحوال. لا تستخدم أي مقابس محول مع أدوات كهربائية مؤرضاً. يستعمل المقابس غير المعدلة والمنفذ المطابقة على تقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية.

(ب) لا تختبب لامسة الجسم للأسطح المؤرضة أو المؤرضة. مثل الأنابيب والمشعارات والمواقد والتلاجلات. هناك خط مترادف للإصابة بصدمة كهربائية إذا كان جسمك مؤرضاً أو مؤرضاً.

(ج) لا تعرض الأدوات الكهربائية للمطر أو الظروف الرطبة. تؤدي رجول الماء إلى آداة الكهربائية إلى زيادة خطر التعرض لصدمة كهربائية.

(د) لا تنس من استغلال الجبل. لا تستخدم آداة السلك لحمل آداة الكهربائية أو سحبها أو فصلها. أبق السلك بعيداً عن الحرارة أو الزيت أو الحفاف الحادة أو الأجزاء المتحركة. تزيد الأسلك الثالثة أو المنشطة من خطر التعرض لصدمة كهربائية.

(ه) عند تشغيل آداة كهربائية في الخارج، استخدم سلك تمديد مناسب للاستخدام الخارجي. استخدام سلك مناسب للأسلاك الخارجية يقلل من خطر التعرض لصدمة كهربائية.

(ز) إذا كان تشغيل آداة كهربائية في مكان رطب أمراً لا مفر منه، فاستخدم مصدر حماية لجهاز التيار المتبقي (RCD). استخدام RCD يقلل من خطر الصدمة الكهربائية.

#### 3 السلامة الشخصية

(أ) أكن متيناً وراقب ما تفعله واستخدم المنطق السليم عند تشغيل آداة كهربائية. لا تستخدم آداة كهربائية وأنت متعب أو أقل من اللازم.

تأثير المخدرات أو الكحول أو الأدوية قد تؤدي لحظة عدم الانتباة أثناء تشغيل الأدوات الكهربائية إلى حدوث إصابة شخصية خطيرة.

(ب) استخدم معدات الحماية الشخصية. دائمًا ما ارتداء حماية العين، معنات الحماية مثل قناع الغبار، وأخذية السلامة المصممة للارتفاع، والقفعة الحالية أو أدوات حماية السمع المستخدمة في الظروف المناسبة سوف تقلل من الإصابات الشخصية.

(ج) امنع الدخول غير المقصود، تأكد من أن المفتاح في وضع إيقاف التشغيل قبل توصيله بمصدر الطاقة وأو حزمة الطيارة، أو نقاط الأداة أو محلها، أو محل الأدوات الكهربائية التي يصعبك على المفتاح أو تشغيل الأدوات الكهربائية التي تتحملي على المفتاح قبل التشغيل ب يؤدي إلى وقوع حوادث.

(د) قم بإزالة أي مفتاح ضبط أو مفتاح بربط قبل تشغيل الأداة الكهربائية. قد يؤدي ترك مفتاح الربط أو المفتاح المتعلق بالجزء الدوار من الآلة الكهربائية إلى حدوث إصابة شخصية.

(ه) لا تبالغ. حافظ على أساس سليم والوزان في جميع الأوقات. يريح ذلك تحكمك أفضل في الآلة الكهربائية في المواقف غير المتوقعة.

(ف) لا تبالغ. أبعد شعرك وملابسك عن الأجزاء المتحركة. يمكن أن تعلق الملابس الفضفاضة أو المجوهرات أو الشعر الغلوي بالآراء المتحركة.

(ز) إذا تم توفير آداة كهربائية لتوصيل مراقب استخراج وجمع الغبار، قنادلها وتصفيتها واستخدامها ب بشكل صحيح يمكن أن يؤدي استخدام جمع الغبار إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالغبار.

(أ) استخدم الأدوات الكهربائية والعنابة بها إلا تضغط على آداة الطاقة. استخدم آداة الطاقة الصحيحة للتطبيق الخاص بك لتشغيل الأداة الكهربائية الصحيحة بالمهنية بشكل أفضل وأكثر أناً بالمدخل الذي تم تصميمها من أجله.

(ب) لا تستخدم آداة الكهربائية إذا كان المفتاح لا يقوم بتشغيلها أو يفتح تشغيلها. تعتبر أي آداة كهربائية لا يمكن التحكم فيها بالمتناه المفتاح خطيرة ويجب إصلاحها.

(ج) افصل القابس من مصدر الطاقة وأو قم بإزالة مجموعة الطيارة، إذا كانت قابلة للفصل، من الآلة الكهربائية قبل إجراء أي تعديلات أو تغيير الملحقات أو تخزين الأدوات الكهربائية. تحمل إجراءات السلامة الواردة بهذه على تقليل مخاطر تشغيل الأداة الكهربائية هذه عن طريق الخطأ.

(د) قم ب تخزين الأدوات الكهربائية الخامدة بعيداً عن متناول الأطفال ولا تسمح للأشخاص غير المعتمدين على آداة الكهربائية، وأن هذه التعليمات بتشغيل آداة الكهربائية. تخزين الأدوات الكهربائية خطيرة في أيدي المستخدمين غير المدرسين.

(ه) صيانة الأدوات الكهربائية وملحقاتها. تتحقق من عدم محاداة أو بطيء الأجزاء المتحركة أو كسر الأجزاء أو أي حالة أخرى قد تؤثر على تشغيل آداة الكهربائية.

(ز) في حالة تلفها. قم بإصلاح آداة الكهربائية قبل الاستخدام. تثير من الحوادث سببها سور

ملحق غير تالف. بعد فحص الملحق وتركيبة، ضع نفسك والمارة بعيداً عن مستوى الملحق الدوار وقم بتشغيل الأداة الكهربائية بأقصى سرعة بدون تحمل لمدة دقيقة واحدة. عادةً ما تكتسح الملحقات التالفة خارج فترة الاختبار هذه.

ج) ارتداء معدات الحماية الشخصية، اعتماداً على التطبيق. استخدم درع الوجه أو نظارات السلامة أو نظارات السلامة، حسب الاقتضاء، قم بارتداء قناع الغيار ووقيعات السمع والقفازات وموتور ورشة العمل القادر على إيقاف شفطياً المواد الكاشطة أوقطع العمل الصغيرة، بحسب أن تكون جهاز العين قادر على إيقاف الحفاظ المتظاهر بالنازع عن التطبيقات المخالفة. يجب أن يكون لفouce الغيار أو هوك المنشكس قادرًا على ترشيح الجزيئات الناتجة عن تطبيق معيين. قد يؤدي التعرض للفترات طويلة للخصوصيات المالية الكثيفة إلى فقدان السمع.

أ) إبقاء المارة على مسافة آمنة من منطقة العمل. يجب على أي شخص يدخل منطقة العمل ارتداء معدات الحماية الشخصية، ألا تتجاوز شفطياً لقطنة العمل أو الملحقات المكسورة بغيره وتناسبه في حدود إصابة خارج منطقة التشغيل المبابدة.

ي) أمسك الأداة الكهربائية من خلال أسطبل الإمساك المعزولة فقط، وذلك عند إجراء عملية قد يلامس بها ملحق القطع الأسلام المفقمة أو السلك الخاص به. يُؤدي ملامسة ملحقات القطع السلك "مساشر" إلى جعل الأجزاء المعدنية المكسورة من الأداة الكهربائية "مساشرة" ويمكن أن يتعرض المشغل لمحمدته كهربائية.

ك) ضع السلك بعيداً عن ملحق الدوران، إذا فضلت السيطرة. قد يتقطع السلك أو يتعطل وقد يتم سحب يدك أو ذراعك إلى ملحق الدوران.

ل) لا تضع الأداة الكهربائية جانبًا حتى تتوقف الملحقة تماماً. قد يمسك ملحق الدوران بالسطح ويسحب الأداة الكهربائية خارج نطاق سيطرتك.

م) لا تقوم بتشغيل الأداة الكهربائية أثناء حملها بجانبك. قد يُؤدي التلامس، غير المقصود مع ملحق الدوران إلى تعطل ملابسك، مما يؤدي إلى سحب الملحق إلى جسمك.

ن) قم بتنظيف فتحات الهواء الخاصة بالأداة الكهربائية بانتظام. سوف تقوم دروحة المحرك بسحب الشيار إلى داخل الهيكل، وقد يُؤدي التلامس المفروظ لمحسوقة المعدن إلى حدوث خطأ كهربائي.

و) لا تقوم بتشغيل الأداة الكهربائية بالقرب من المواد القابلة للأشتعال. يمكن أن يتشعل النار هذه المواد.

ز) لا تستخدم الملحقات التي تتطلب مبرادات سائلة. قد يُؤدي استخدام الماء أو سائل التبريد الآخر إلى حدوث صدمة كهربائية أو صدمة.

مردم من تعليمات السلامة لجميع العمليات الاسترداد والتهدير ذات الصلة: الرشوة هي رد فعل مفاجئ على الفرض أو التمزق

أدوات كهربائية تم صيانتها. F) الاستمرار في قطع أدوات حادة ونظيفة إن أدوات القطع التي يتم صيانتها بشكل صحيح ذات جواه المقطع الحادة تكون أقل عرضة للانصاق ويسهل تحكم فيها. تكون الأداة الكهربائية والملحقات وأجزاء الأداة وما إلى ذلك وفقاً لهذه التعليمات، مع مراعاة ظروف العمل والعمل الذي سيتم تنفيذه. قد يؤدي استخدام الأداة الكهربائية في عمليات مختلفة عن تلك المقصودة إلى حدوث موقف خطير.

(5) الخدمة (أ) قم بصيانة الأداة الكهربائية الخاصة بك بواسطة شخص إصلاح مؤهل باستخدام قطع الغيار المتطبقة فقط. سيضمن ذلك الحفاظ على سلامة الأداة الكهربائية.

تعليمات السلامة لجميع العمليات تحذيرات السلامة الشائعة لمعلميات الطحن:

أتم تصميم هذه الأداة الكهربائية لتحمل كمطحنة. أقرأ جميع تحذيرات السلامة والتعليمات والرسوم التوضيحية والمواصفات المتوفرة مع هذه الأداة الكهربائية. قد يؤدي عدم اتباع جميع التعليمات المذكورة أدناه إلى حدوث صدمة كهربائية و/أو تشوب حريق و/أو إصابة خطيرة.

ب) لا يوصى بإجراء عمليات مثل الصنفية أو تنظيف الأسلاك أو التلميع أو القطع باستخدام هذه الأداة الكهربائية. قد يؤدي العمليات التي لم يتم تصميم الأداة الكهربائية من أجلها إلى حدوث خطر والتسبب في إصابة شخصية.

ج) لا تستخدم الملحقات التي لم يتم تصميمها خصيصاً والموصى بها من قبل الشركة المصممة للأداة. إن مجرد إمكانية توصيل الملحق بالآداة الكهربائية الخاصة بك، لا يضمن التشغيل إلا من

د) يجب أن تكون السرعة المقدرة للملحق متساوية على الملحقات التي تعمل بشكل أسرع من سرعتها المقدرة. يمكن أن يتكسر وتنظر. d) يجب أن يكون القطر الخارجي وسمك الملحق ضمن تصنيف قدرة الأداة الكهربائية الخاصة بك. لا يمكن حماية الملحقات ذات الحجم غير الصحيح أو التحكم فيها بشكل ثابت.

e) يجب أن تتناسب أبعاد تركيب الملحقات مع أبعاد التركيب الأجهزة من آداة السلطة. سوف تفقد الملحقات التي لا تتوافق مع أدوات التثبيت الخاصة بالأداة الكهربائية توازنها، وسينهي بشكل مفروظ وقد تنسحب في فقدان التحكم.

ز) لا تستعمل ملحقاً تالفاً. قبل كل استخدام، قم بفحص الملحقات مثل العجلات الكاشطة بحثاً عن الرقائقي والشقوق. ووسادة الدعم للشقوق، والتمزق أو التأكل الزائد. وفرشاة الأسلاك لأسلاك السلامة أو المنشقة. في حالة سقوط آداة كهربائية أو ملحق، قم بفحصها بحثاً عن أي ضرر أو قم بتركيبها

ج) يجب تثبيت الواقي بالأداة الكهربائية بشكل آمن ووضعه في موضعه لتحقيق أقصى قدر من الأمان، بحيث يكون أقل قدر من العجلة مكتنفو تجاه المشغل. سبب الموقف على حماية المشغل من شطط العجلة المكسورة، والتلامس العرضي مع العجلة، والشرر الذي قد يؤدي إلى اشتعال الملابس.

د) يجب استخدام العجلات لتطبيقات محددة فقط، على سبيل المثال: لا تطعن بجانب عجلة القطع، بخلاف الكاشطة المخصصة للطعن المحيطي، وقد تؤدي القوى الحالية المطبقة على هذه العجلات إلى تحطمها.

ه) استخدام دائمًا حواجز العجلات غير التالية ذات الجم والشكل المناسبين للعجلة التي اخترتها. تخدم حواجز العجلات المناسبة العجلة وبالتالي تقلل من احتمالية كسر العجلة. قد تختلف حواجز العجلات الفعلية عن حواجز عجلات الطحن.

(f) لا تستخدم العجلات البالية من الأدوات الكهربائية الأكبر حجمًا. العجلة المخصصة لأداة كهربائية أكبر حجمًا غير مناسبة للسرعة العالية لأداة أصغر وقد تضرر.

تحذيرات قابس الطاقة في المملكة المتحدة:  
المنتج الخاص بك متزود بقابس كهربائي معتمد وفقًا للمعيار BS 1-2 BS1363-3، وهو منتصب داخلmente معتمد وفقًا للمعيار BS 1362. إذا كان لم يكن القابس مناسبًا للمقاييس الخاص بك، فيجب إزالته وتتركيب قابس مناسب في مكانه بواسطة خدمة عمالء معتمدة عامل، يجب أن يكون لقابس البديل نفس معدل الصمامات مثل القابس الأصلي.

يجب التخلص من القابس المق��ظوط لتجنب خطأ التصدمة المحتملة. ويجب عدم إدخاله مطلقاً في مقاييس التيار الكهربائي في مكان آخر.

## رمز



- تحذير
- لتقليل خطأ الإصابة، يجب على المستخدم قراءة دليل التعليمات
- دائمًا ارتداء حماية العين
- لتلمس قدرة الثانية

عملة دوارة، وسادة دعم، فرشاة أو أي ملحق آخر، يؤدي الصفط أو التمزق إلى توقف الملحق الدوار بسرعة مما يؤدي بدوزه إلى دفع الأداة الكهربائية غير الخاصة للتحكم في الاتجاه المعاكس لدوران الملحق عدد نقاط الربط.

على سبيل المثال، إذا تقطعت عملية جلخ أو أصفصطفت بفتحة العمل، فإن حالة الصحة التي تدخل في تقطعة الصفيحة يمكن أن تحرق سطح العجلة مما يؤدي إلى صعود العجلة أو خروجهما. قد تقطع العجلة باتجاه المشغل أو العكس، اعتمادًا على الجهة حرقة العجلة عند نقطة الصفط. قد تكسر العجلات الكاشطة أيضًا في مثل هذه الظروف.

إن الارتداد هو نتيجة سوء استخدام الأداة الكهربائية وأدوات الحفارات أو طفول التشغيل غير الصحيحية ويمكن تجنبها من خلال اتخاذ الاحتياطيات المناسبة كما هو موضح أدناه.

ا) احتفظ بقضية قوية بكلتا يديك على الأداة الكهربائية. تم ضبط جسمك وذراعيك في وضع يسمح لك بمقاومة قوى الارتداد. استخدم دائمًا المقاييس الإضافية، إذا كان متوفراً. لتحقيق أقصى قدر من التحكم في الارتداد أو دفع عزم الدوران أثناء بدء التشغيل، يمكن للمشغل التحكم في التفاوتات عزم الدوران أوقوى الارتداد، إذا تم الحفاظ على الاحتياطيات المناسبة.

ب) لا تضع يدك أبداً بالقرب من الملحق الدوار. قد يرتد الملحق بغير إرادتك.

ج) لا تضع جسمك في المنطقة التي ستتحرك فيها الأداة الكهربائية في حالة حدوث صدمة ارتدادية. سوف تدفع الارتداد الأداة في الاتجاه المعاكس لحركة العجلة عند نقطة التمزق.

د) توجه المدرر الشديد عند العمل في الزوايا والحواف الحادة ومثال ذلك، وتجنب ارتداد الملحق وتنزقه. تقليل الزوايا أو الحواف الحادة أو الارتداد إلى إمكانية الملحق الدوار والتسبب في فقدان التحكم أو الارتداد.

هـ) لا تقم بتوصيل شفرة نحت الخشب على شكل سلسلة منشار أو عجلة ماسية مجرزة بها فجوة محبيطة أكبر من 10 مم أو شفرة منشار مستينة. تحقق مثل هذه الشفرات ارتدادًا ممكناً (ونقدًا للسيطرة).

## تعليمات السلامة الإضافية لعمليات الطحن

تحذيرات السلامة الخاصة بعمليات الطحن:  
أ) استخدم فقط أنواع العجلات المحددة لأداة الطاقة الخاصة بك والواقي المحدد المصمم للعجلة المحددة. يمكن حماية العجلات التي لم يتم تصميم الأداة الكهربائية لها بشكل مناسب كأنها غير آمنة.

ب) يجب تركيب سطح الطحن للعجلات المضبوطة في المتخصص بأفضل مستوى الشفقة الواقعية لا يمكن حماية العجلة المثبتة بشكل غير صحيح والتي تثير من خلال مستوى الشفقة الواقعية بشكل مناسب.

## معلومات تقنية

هذا المنتج عبارة عن جلاية زاوية يدوية مدرومة بمحرك سلسلة أحادي الدوار.  
هذا المنتج مناسب لطحمن المواد المعدنية بمجلة مركزية مضغوطة معززة بالألياف في دلل الطروف البيريتية العامة.

يستخدم هذا المنتج على نطاق واسع في معالجة المعادن ومواد البناء، أداء ومواصفات هذا المنتج  
موضحة في الجدول أدناه:

GM4520 GM4520C	GM4010	الموديل
800	800	مدخلات الطاقة المقدمة
11000	13000	تصنيف سريع
Ø115x4xØ22	Ø100x4xØ15/ Ø100x4xØ16	حجم المجلة
النوع	النوع	نوع المجلة
1.5	1.5	وزن الصافي للآلة

ملحوظة: عجلة الطحن التي يبلغ قطرها 15 ملم تستخدم فقط في السوق الكورية.

●تنزلاً لبرنامج البحث والتطوير المستمر، فإن المواصفات الواردة هنا عرضية للتغيير دون إشعار مسبق.

●قد تختلف الرسوم التوضيحية والأشكال والصور قليلاً بسبب برنامج التحسينات المستمرة للمنتج، يرجى العلم بأن ذلك عيناً.


## تعليمات التشغيل

### ● تركيب أو إزالة وaci العجلة

يجب تركيب وaci العجلة أثناء التشغيل، تم بمحاذاة النوع المخصوص على مثبت وaci العجلة مع الشق الموجود في صندوق المحمل، تم قم بتدوير وaci العجلة 180 درجة في اتجاه عقارب الساعة، تأكد من تشديد المسamar بشكل آمن.  
لإزالة وaci العجلة، اتبع إجراء التبييت في الاتجاه المعاكس.

●

تأكيداتها من إيقاف تشغيل الأداة وفصلها عن الكهرباء قبل تركيب وaci العجلة أو إزالته.




### ● قفل المفرزل

●

للتقدم مطلقاً بتشغيل قفل عمود الدوران أثناء تحرك عمود الدوران المحرك لتجنب إتلاف الأداة، اضغط على قفل عمود الدوران لمنع دوران عمود الدوران عند تبييت الملحقي أو إزالته.


1. قفل المفرزل



### ● تركيب أو إزالة العجلة المركزية المضغوطة


قم بربط الحافة الداخلية على المفرزل، تم ضم العجلة في المفرزل وقم بتثبيتها على الحافة الداخلية، تم قم بربط الحافة الخارجية بالمفرزل، اضغط على جهاز قفل المفرزل لضم المفرزل من الدوران.  
تم استخدام مفتاح ربط الجوز لتشديد الحافة الخارجية.

- تنظيف فتحات الهواء بمحب تنظيف مدخل الهواء وخروج الهواء للأداة باستبدال أي وقت عندما يكون مسدوداً.



● استبدال فرش الكربون  
قم بإزالة وتحصين فرش الكربون بابنظام. استبدلها عندما تبل إلى علامة الحد. حافظ على فرش الكربون نظيفة وحرارة الانزلاق في المهام. ي يجب استبدال فرشتي الكربون في نفس الوقت.

#### 1. علامة محددة



استخدم مفك البراغي لإزالة القطاع الخلفي، الفصل فرشاة الكربون عن حامل الفرشاة، ثم اسحب الزنبرك اللوبي وأخرج شجيرة الكربون البالية واستبدلها بأخرى جديدة؛ اضغط على الزنبرك اللوبي وأعد توصيل فرشاة الكربون بحامل الفرشاة، ومن ثم قم بربط القطاع الخلفي بشكل آمن.

※ إذا كان استبدال سلك التيار الكهربائي ضرورياً، فيجب أن يتم ذلك من قبل الشركة المصنعة أو وكيله لتجنب المخاطر على السلامة.

#### ● عملية التبديل 1.0N

الخطوة الأولى: أمر مقبض القفل الذي المكس كما هو موضح في الشكل.


الخطوة الثانية: اضغط على الزناد.

إيقاف الأدوات عن الزناد.

خذل:

قبل توصيل الأداة، تحقق دائمًا مما للتأكد من أن المفتاح يعمل بشكل صحيح ويعود إلى وضع "OFF" عند الضغط على الجزء الخلفي من الزر.

1. تبديل الرائحة
2. حبس الذات
3. فرسان القفل
4. الخطوة الأولى




#### ● عملية

1. بشكل عام، يجب أن تحافظ حالة عجلة الطحن على زاوية تتراوح بين 15 درجة إلى 30 درجة مع سطح قطعة العمل.

2. لا تعمل في اتجاه B عند استخدام عجلة الطحن الجديدة، لأن ذلك سيؤدي إلى قطع قطعة العمل. بمجرد تقييد حالة العجلة عن طريق الاستخدام، يمكن تشغيل العجلة في كلا الاتجاهين A و B.

#### \* انتبه:

لاتمارس الكثير من القوة على الأداة. نظرًا لأن وزن الأداة نفسه سيشكل ضغطًا مناسباً، فإن فرض المف慨 سببى إلى تلف جملة الطحن، مما يؤدي إلى خطأ شخصية. توقف عن استخدام عجلة الطحن عند ارتدادها حتى 75 مم، ومن الخطير جداً الاستمرار في استخدامه. استبدل عجلة الطحن الجديدة على الفور وتخلص من العجلة القديمة بقصد تدميرها.




#### الصيانة والرعاية

خذل:

تأكد دائمًا من إيقاف تشغيل الأداة وفصلها عن الكهرباء قبل محاولة إجراء الفحص أو الصيانة.

## شرح النظرة العامة

محمول كروي ذو أخدود عميق	27	شقة خارجية	1
ثبات الدراج المطاطي	28	شقة داخلية	2
لوحة بربك	29	محرك المفلز	3
عموم التنصيب على المسamar	30	عظام مقاوم للثبات	4
الجمعية السائبة	31	مجموعة حمامات العجلات	5
إسكان المحرك	32	برغي رأس عموم M6×16	6
لوحة	33	صندوق التحمل	7
مكثف	34	ياخاتم	8
عموم التنصيب على المسamar	35	غسالة الفيار	9
تحفيت الضغط	36	محمول كروي ذو أخدود عميق	10
عموم التنصيب على المسamar	37	مشبك إحكام للحفرة	11
بخون	38	القيادة دوامة شطبة والعتاد	12
منشفل	39	حاملة الإبرة	13
دبوس مستدير	40	رقم الانطلاق	14
التواء الريح	41	ياخاتم	15
مدافن الغبار	42	عموم التنصيب على المسamar	16
إطار الزناد	43	الجوز قفل المفلز	17
ربيع يافيل	44	الربيع الشفائي	18
حامل فرشاة الكربون	45	الإسكان والعتاد	19
عموم التنصيب على المسamar	46	غرافعة الجوز	20
فرشاة كربون	47	القيادة دوامة شطبة والعتاد	21
حارس الحبل	48	محمول كروي ذو أخدود عميق	22
حبل	49	وضع الكره	23
الفضاء الخلفي	50	برغي رأس المقلادة (مع غسالة زيريكية)	24
فتحة الرينة	861	المجمب حديد التسلیح	25
مقبض مساعد	862	غسالة العزل	26



INNOVATION  
PERFORMANCE  
**SAFETY**  
CONFIDENCE  
**GAZELLE**

**GAZELLE®**

[sales@gazelleindustrial.com](mailto:sales@gazelleindustrial.com) | [www.gazelleindustrial.com](http://www.gazelleindustrial.com)